

ที่ กส ๗๕๗๐๐/ ๗๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอยางตลาด กส ๔๖๑๒๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เรียน นายทองอาน ภูกิ่งเงิน ส.อบต. บ้านนาดี หมู่ที่ ๙

อ้างถึง ใบคำร้อง ที่พิเศษ/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายขณะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับใบคำร้องขอความช่วยเหลือจาก นายทองอาน ภูกิ่งเงิน ส.อบต. บ้านนาดี หมู่ที่ ๙ ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจาก ไฟฟ้าชำรุด จำนวน ๒ จุด บริเวณหน้าบ้าน นายนิคม ภูผาชื่น และบริเวณหน้าบ้าน นางศิริวรรณ ภูพบบุญ ประชาชน บ้านนาดี หมู่ที่ ๙ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ให้ความช่วยเหลือด้วย นั้น

บัดนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ดำเนินการออกสำรวจตามใบคำร้องขอความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกันต์พงษ์ ภูหวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

กองช่างฯ

โทร. ๐ ๔๓๘๔ ๐๐๘๖ ต่อ ๖๑๑๙

โทรสาร ๐ ๔๓๘๔ ๐๖๔

เขียนที่บ้าน... ๒๑๑ หมู่ที่... ๑... ตำบลตำบลมาดี กองหลัง
อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๑๑๒๐
เลขที่... ๑๒๓

วันที่... 16... เดือน... ๗... ๖๘

พ.ศ. ๒๕๖๘	อำเภอมาดี	จังหวัดกำแพงเพชร
เวลา ๑๑.๐๐ น.	๑๒	๑๒
๑๒	๑๒	๑๒
๑๒	๑๒	๑๒
๑๒	๑๒	๑๒

เรื่อง แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะประจำหมู่บ้านที่ชำรุด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมาดี

เนื่องด้วยไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้าน... ๒๑๑ หมู่ที่... ๑ ตำบลมาดี อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ บริเวณ... ๗... จุด ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป - มา เวลาค่ำคืนไม่สะดวก โดยขอให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมาดี ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทำการสำรวจและซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นาย...
- หอสมุด...
- ...

.....
ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
โทร.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
17/1/68

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตามใบคำร้องขอความช่วยเหลือ

นายทองอาน ภูักเงิน ส.อบต. บ้านนาดี หมู่ที่ ๙ เนื่องจาก ไฟฟ้าชำรุด จำนวน ๒ จุด
บริเวณหน้าบ้าน นายนิคม ภูผาชื่น และบริเวณหน้าบ้าน นางศิริวรรณ ภูพบบุญ ประชาชน บ้านนาดี
หมู่ที่ ๙ ตำบลนาดี อ่างยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

