

(สำเนาฉบับ)

ที่ กส ๗๕๓๐๐/๑๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

อำเภอยางตลาด กส ๔๖๑๒๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตามใบคำร้อง

เรียน ส.อบต. อรรถพล ไชยมัณชิม บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑

อ้างถึง ใบคำร้อง ที่พิเศษ/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับใบคำร้องขอความช่วยเหลือจาก ส.อบต. อรรถพล ไชยมัณชิม บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑ เนื่องจาก ขอท่อระบาย คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ท่อเก่า) จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ดำเนินการออกสำรวจความเสียหายตามใบคำร้องขอความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่า ส.อบต. อรรถพล ไชยมัณชิม บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑ ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ แต่ทางเข้าบ้านนั้นต้องข้ามคูส่งน้ำบริเวณเรียบ ถนน คสล. สายไปสะพานข้ามลำน้ำพาน ซึ่งทาง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ขอแนะนำในการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร ซึ่งขนาดท่อที่ท่านขอมานั้นมีขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถระบายน้ำได้ และอาจทำให้น้ำในฤดูฝนระบายไม่สะดวก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัฐกฤตญา ภูโชคชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

กองช่างฯ

โทร. ๐ ๔๓๖๐ ๑๕๘๔ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐ ๔๓๖๐ ๑๕๑๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่ กส ๗๕๗๐๐.๐๓/๕๖

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้รับหนังสือจาก นายอรรถพล ไชยมัฒซิม ส.อบต. บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑ หนังสือรับที่ ๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความช่วยเหลือ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือจาก นายอรรถพล ไชยมัฒซิม ส.อบต. บ้านปอแดง หมู่ที่ ๑ เรื่อง ขอท่ระบาย คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (ท่อเก่า) จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นั้น

เนื่องจาก นายอรรถพล ไชยมัฒซิม ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ แต่ทางเข้าบ้านนั้นต้องข้ามคูส่งน้ำ บริเวณเรียบ ถนน คสล. สายไปสะพานข้ามลำน้ำพาน จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องวางท่ระบาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลนาดี จึงเห็นควรอนุมัติ ต่อไป

ข้อเสนอแนะพิจารณา

จากการสำรวจและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตำบลนาดี และได้รายงานมาเบื้องต้นนั้น กองช่างฯ จึงจัดทำบันทึกรายงานเสนอมาเพื่อทราบและทำหนังสือแจ้งให้ นายอรรถพล ไชยมัฒซิม รับทราบ และให้มาดำเนินการขนย้ายท่ระบายน้ำพร้อมวางด้วยตัวเอง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ/รายงาน

(นายสิทธิศักดิ์ ภูคงคำ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายนิพนธ์ กองคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

.....
ตั้ง วันที่ ๑๖/๑๑/๒๕๖๒
.....


(ลงชื่อ)



(นางณัฐรุตถญา ภูโชคชัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี



.....

.....

(ลงชื่อ)


(นางณัฐรุตถญา ภูโชคชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ภาพถ่ายสภาพปัจจุบัน
ขอท่อระบายน้ำ บริเวณ ถนน คสล. สายไปสะพานข้ามลำน้ำพาน



ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ
(นายสิทธิศักดิ์ ภูคงคำ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ

รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ
1	จกน โคนทวน ภูษิตโคก	
2	ทช/ มนุชิต ธรรมธิดา	
3	จชฉ. ไม่นิจ ภูษิตพันธ์	
4	ทช/ เมตตาธรรม พวงกิ่ง	
5	จชฉ/ ภาณุพันธ์ ธรรมธิดา	